



SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES

COMISIÓN DE BARCELONA

Modelo A

Provincia de BarcelonaAyuntamiento de GranollersMonumento Nacional o Artístico "La Porxada", Portico cubierto compuesto de altas columnas de sillares de piedra y cubierta, emplazado en la Plaza de José AntonioDescripción de los daños causados hundimiento y destruccion de gran parte del edificioValoración de ellos treinta y siete mil doscientas pesetas.Causa de los mismos: ¿Incendio? ¿Aviación? si ¿Proyectiles?Entidad o Corporación a que pertenece AyuntamientoUso a que estaba destinado a mercadoEn Granollers a de de 1939. Año de la Victoria.