



SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES

COMISIÓN DE BARCELONA

Modelo B

Provincia de Barcelona

Ayuntamiento de Granollers

Edificio religioso Hermanas R.R. Carmelitas.

Descripción de los daños causados en el inmueble inutilización total de la iglesia lavaderos y cocina.

Valoración de los mismos sesenta y cinco mil pesetas el edificio y ocho mil los enseres en él depositados:

Causa de ellos: ¿Incendio? si ¿Aviación? no ¿Proyectiles? no

¿Existen recaudaciones o suscripciones para su reparación? no

¿En que cuantía? no

En Granollers a 10 de OCT 1939 de 1939. Año de la Victoria.





SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES

COMISIÓN DE BARCELONA

Modelo B

Provincia de Barcelona

Ayuntamiento de Granollers

Edificio religioso Convento Padres Franciscanos conv.

Descripción de los daños causados en el inmueble derrumbamiento parcial del edificio.


Valoración de los mismos cinco mil pesetas el edificio y cuatro mil los enseres que en él se encontraban depositados.

Causa de ellos: ¿Incendio? si ¿Aviación? no ¿Proyectiles? no

¿Existen recaudaciones o suscripciones para su reparación? no

¿En que cuantía? nada

En Granollers a OCT 1939 de 1939. Año de la Victoria.





SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES

COMISIÓN DE BARCELONA

Modelo B

Provincia de Barcelona

Ayuntamiento de Granollers

Edificio religioso Iglesia

Descripción de los daños causados en el inmueble derumbamiento parcial del tejado, desvalijamiento de puertas ventanas y altares.

Valoración de los mismos quince mil pesetas.


Causa de ellos: ¿Incendio? si ¿Aviación? ¿Proyectiles?

¿Existen recaudaciones o suscripciones para su reparación? no

¿En que cuantía? nada

En Granollers a OCT 1939 de 1939. Año de la Victoria.

EL ALCALDE,





SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES

COMISIÓN DE BARCELONA

Modelo B

Provincia de Barcelona

Ayuntamiento de Granollers

Edificio religioso Iglesia Parroquial de San Esteban

Descripción de los daños causados en el inmueble destrucción total

Valoración de los mismos un millon quinientas mil pesetas

Causa de ellos: ¿Incendio? si ¿Aviación? no ¿Proyectiles? no

¿Existen recaudaciones o subscripciones para su reparación? no

¿En que cuantía?

En Granollers a OCT. 1939 de 1939. Año de la Victoria.

EL ALCALDE,
AYUNTAMIENTO



SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES

COMISIÓN DE BARCELONA

Modelo B

Provincia de Barcelona

Ayuntamiento de Granollers

Edificio religioso Iglesia de San Francisco

Descripción de los daños causados en el inmueble humedimiento de parte del mismo

Valoración de los mismos cientos veinticinco mil pesetas

Causa de ellos: ¿Incendio? si ¿Aviación? ¿Proyectiles?

¿Existen recaudaciones o suscripciones para su reparación? no

¿En que cuantía?

En Granollers a OCT 10 de 1939. Año de la Victoria.





SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES

COMISIÓN DE BARCELONA

Modelo B

Provincia de Barcelona

Ayuntamiento de Granollers

Edificio religioso Iglesia de San Julián de Palou

Descripción de los daños causados en el inmueble destrucción de muchos nichos y derribo de la pared que la rodea

Valoración de los mismos mil trescientas pesetas.

Causa de ellos: ¿Incendio? si ¿Aviación? si ¿Proyectiles? si

¿Existen recaudaciones o suscripciones para su reparación? no

¿En que cuantía? nada

En Granollers a OCT. 1939 de 1939. Año de la Victoria.





SERVICIO NACIONAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES

COMISIÓN DE BARCELONA

Modelo B

Provincia de Barcelona

Ayuntamiento de Granollers

Edificio religioso Iglesia parroquial de San Julián de Palou.

Descripción de los daños causados en el inmueble destrucción del tejado, bóveda del coro, capiteles, pavimentos etc.

Valoración de los mismos quince mil pesetas el edificio y veinticinco mil pesetas los enseres en él depositados.

Causa de ellos: ¿Incendio? si ¿Aviación? ¿Proyectiles?

¿Existen recaudaciones o subscripciones para su reparación? no

¿En que cuantía? nada

En Granollers a OCT. 1939 de 1939. Año de la Victoria.

