

RELACIÒ DE INMOBLES AFECTATS PEL BOMBARDEIG.

GRANOLLERS

•••••

RELACIÓ DELS INMOBLES AFECTATS PEL BOMBARDEIG DE LA CIUTAT DE  
GRANOLLERS, REALITZAT EL DIA 31 D'ENGUANY.

FONDA EUROPA.- Efectes indirectes d'una bomba de pes aproximat, uns cent quilos, produint danys materials, ensorrada d'una part de la teulada, badalot de l'escala i varis embans, inutilitzant una gran quantitat d'habitacions de servei de la fonda: efectes secundaris de la metralla i el buf, malmetent mobles i trencadissa de quasi tots els vidres.

CARRER ANSELM CLAVE.- ( Vda. Torrejón ).- Casa de planta baixa i dos pisos, esfondrada quasi tota ella, afectada la superfície destruïda en una extensió superficial aproximada d'uns quaranta metres quadrats. En derrocament total de la paret de la façana al carrer Anselm Clave, bona part de la paret divisionària i mitgeres sotmogudes, pels efectes de la explosió: la façana al passadís i que gravita sobre una antiga muralla d'un metre de gruix, ha quedat intacta l'obra de fabrica i mamposteria, però ha sofert el consegüent arrencament de portes i finestres. La força de penetració manifestada en el embut, fa suposar que la potència de la bomba era d'uns cent quilos.

CARRER D'ELISABETHS. ( Can Montanyà ) - Destrucció total d'un cos d'edifici, anexe a la planta baixa i destinat a cuina de la casa, consegüent trencadissa de vidres i arrencament de fusteria - Aquet cos té una sola alçada, aproximada d'uns quatre metres. Altres desperfectes a les parets dels pisos superiors.- Efectes directes e immediats d'una bomba de cinquanta quilos.

CARRER DE PI I MARGALL.- Una casa de planta baixa i un pis, destruïda en la seva major part, queda la paret de la façana al carrer, però amb importants desperfectes, reberen els efectes directes de la explosió la mitgera de la casa veïna, ultra les cases del mateix carrer assenyalsades amb els numeros 19 - 21 - 23 - 25 i 27 - El pes de la bomba pels danys materials ocasionats, llur radi d'acció, expansió i força de penetració, hom opina que es d'uns cinquanta quilos.

CARRER FRANCESC LAIRET. n° 26 i 28 .- Dues cases afectades, mes principalment en el pis de la de la cantonada, on queda completament, inu-

tilitzat l'esmentat pis. Destrucció de les parets mestres, de les façanes en la seva part mes alta, de les llosanes dels balcons, teulades i embans. produïts pels efectes immediats d'una bomba d'uns cinquanta quilos. Donada la circumstancia d'estar una de les dues cases, emplaçada en la cantonada, els efectes indirectes han estat menys importants als edificis veïns, que altres casos anàlegs esmentats en aquesta relació.

CARRER DEL CAPDILL PERE JOAN SALA.- Les dues cases d'aquest carrer més afectades pel bombardeig, son les assenyalades amb els numeros 21 i 53, demés d'una relació d'altres, en les quals es produïren danys de menor importancia originats pels efectes indirectes. El numero de bombes es de dues, d'uns cinquanta quilos. Les esmentades cases, estan ja a mig estat de vida, i de regular construcció amb parets de pedra i obra, teulades amb teula corrent de la comarca i ha tingut que procedir-se necessàriament al enderroc d'una bona part de la façana, puix no quedava travada amb les demés parets.

Les cases afectades a mes de les esmentades, son les assenyalades amb els numeros 45 - 50 - 70 - 22 i 43 .-

CARRETERA DE PRIM.- i Plaça Maluquer i Salvador.- Un dels llocs o zona on un major numero d'immobles sofriren els efectes del bombardeig, fou la anomenada carretera de Prim, potser per la seva llargaria i disposició en forma linial, disposició característica de tot el nucli urbà, Desde el seu començament en la plaça de Maluquer, on els efectes de la metralla que va escupir la bomba que caigué al davant del estanc, produint desperfectes i malmetent les façanes de la rodalia, fins prop de la carretera que condueix a Cardedeu, es un seguit de cases, en las quals ha tingut que procedirse al enderroc de un gran numero de voltes primes d'un sol full de rajola, que a manera de cel-ras cobrient les habitacions.

Una de les cases presenta la mitgera, conjuntament amb bona part de la paret de la façana, derruida pel esclatament de una bomba, en la mateixa vorera a pocs metres de la esmentada paret i amb una extensió aproximada de la meitat de la de la superficie dels baixos. No cal remarcar, l'arrencament dels bastiments com també la trencadissa dels vidres.

En conjunt les cases assenyalades amb els numeros 21 - 27 - 29- 31 -

45 - 47 i 49 a un costat de l'esmentada carretera i altres numeros com les 36 - 50 sofriren importants desperfectes.

CARRER DEL SASTRE n° 5 .- Casa ben emplaçada, al mateix cor del nucli urbà de Granollers, en el rónec carrer del Sastre; ha quedat destruïda una extensió dels pisos en la part corresponent a la façana del carrer, construcció senzilla amb bigues de fusta i coberta de teula i estat de la construcció, malgrat el seu caire modest relativament bó: conjuntament amb les altres bombes, que amb una extensió relativament escassa de superfície, salpicaren l'atapeït conjunt d'edificacions i vivendes que en aquest lloc s'emplaçant.

CARRER DE BLASCO IBAÑEZ.- Les cases numeros 34 - 36 i 38 d'aquest carrer sofriren desperfectes i mes principalment una d'elles , on produí l'esfondrament d'un magatzem i quadres l'esclatament de una bomba d'uns cinquanta quilos.

SINDICAT UNIO AGRICOLA.- Magatzem amb coberta de teula i estructura de la coberta, encavallades: produí l'enderroc d'una part de la teulada, prop de la façana, malmetent les portes i finestres.

" LA PORXADA " .- La " Porxada ", l'esvelta i estimada porxada que presideix tota la vida de la Ciutat, joia arqueologica, construïda en 1586, al bell mig de la Plaça, pregonera de la riquesa de la terra vallesana, bastida per a mercat de grans i de sempre llotja de contractació de la gent de la comarca, també ha sentit els estralls de la guerra també ha sofert la ferida, una bomba destruï una part de la mateixa, la seva teulada venerada pel temps, caigué esmicolada per la metralla.

PLACETA de S. ROC.- Tres immobles sofriren danys de importància, <sup>en</sup> el primer d'ells queda l'angle de la cantonada, que formen les dues parets la de la façana i la mitgera, completament esmotxat en una alçaria corresponent a dos pisos, ultra una important guerxessa i embotiment de la mitgera, amb el consegüent deslligament dels sostres.- Las cases veïnes, de menys alçada, en una part important dels pisos, quedaren destruïdes. Pels efectes destructius presentats, hom suposa que la bomba era de uns cinquanta quilos.

PLAÇA DE LES OLLES.- n° 14 .- Casa de planta baixa i pisos, amb la façana del costat a un pas de comunicació al pati del darrera.

Destrucció quasi total del segon pis i bona part del primer: l'efecte de explosió, produint la consegüent expansió dels gasos, originà el desplombament de la paret de la façana principal, la qual queda deslligada de la lateral, com manifesta l'esquerda que al llarg de la paret es presenta: semblant desempotrament sofriren les bigues dels pisos en els diferents sostres. La bomba explotà en la part posterior de la casa y les característiques son de una bomba de cinquanta quilos.

GRUP ESCOLA " LLUIS CASTELLAR". - També les escoles de la Plaça Maluquer i Salvador, en la seva part del darrera i precisament en una de les aules, sentiren les destroces i triturament produïdes per la metralla: aquesta part de l'edifici ha quedat completament malmesa e inutilitzada per a realitzar les tasques escolars, puix cal refer la coberta i parets corresponents, ultra les obres de complement necessaries.

CARRER LLETJOS .- L'impacte es presenta, prop d'una de les eixides, d'aquell rengle de cases semblants, situades al carrer de Lletjos. Els efectes directes e immediats es troben, amb uns pilans derruïts i coberts lleugers de planxa averiats, ademes de una paret de tanca enderrocada: els indirectes amb un radi d'acció extens, manifestats en unes clivelles i esquerdes en les voltes d'un sol full de rajola, que a manera de cel-ràs , cobreixent les habitacions dels pisos de les cases assenyalades amb els numeros 25 - 29 - 31 - 33- 35 - 41 - 45 - 49 - 78 -. Cal remarcar, el fet de que aquestes esquerdes es presenten , a les habitacions del davant i per tant mes llunyanes que les del darrera, que restan emplaçades mes aprop de l'impacte.

CARRER PINÓS. 27 i 28 .- Casa d'una sola planta, on va produir-se l'ensorrament de tots els embans i cel-ras com també la teulada, sense sofrir desperfectes les parets mestres de la mateixa.

CASERNA DE BOMBERS.- La bomba esclatà a la paret de la casa del davant, o sigui a la façana del altre banda del carreró que dona a la Plaça Maluquer i Salvador, produint desperfectes a totes les habitacions del pis de la caserna, esquerdes a tots els embans i esfondrament de part de la teulada de teula i de tota la de planxa d'Ura-

=lita, variess bigues trecades i arrencament de les finestres i balconeres.

\*\*\*\*\*

ALTRE EDIFICIS QUE SOFRIREN DESPERFECTES MENYS IMPORTANS.

---

- Cases de la Plaça Maluquer i Salvador .- n° 21 i 23.-
- " carrer Anselm Clavé .- n° 6 - 8 - 13 i 20.-
- " " Espanya .- n° 28.- 30 - 32 - 34 .-
- " " Antoni Erpi .- n° 2 - 6 .-
- " " Marti Julia .- n° 18 .-
- 2 " Catalunya .- n° 30 .- 26.-
- " " Travesserres .- n° 26.-
- " " Torres i Bages .- N° 35 .- 37.-
- " " Condestable Portugal .- 30 .- 32.-
- " " Esperança ( can Brustenga ) .-

\*\*\*\*\*

NUMERO total aproximat de edificis afectats pel bombardeig, del Maig, - VUITANTA - (80 edificis ).-

---

VALOR total aproximat, dels danys materials ocasionats, del ram de la construcció, en els edificis esmentats.- SISCENTES TRENTA SET MIL PESSETES.- ( 637.000 pessetes ) .-

---

\*\*\*\*\*